Proof is in the Facts!

스프레이스테이션 VS 솔 & 롤러

스프레이스테이션의 완벽한 승리!

좋은소식입니다. 데코레이션에 몇시간씩 걸리는 지루한 작업은 더이상 필요없습니다.
스프레이스테이션은 도장을 하는 현대적인 방법입니다.

고객 만족과 더불어 스프레이스테이션을 사용하는 모두에게 뛰어난 성능과 품질의 제품을 제공하는 것은 필수적입니다.
Earlex의 하우스엔지니어링팀은 스프레이스테이션과 작업범주가 겹치는 솔이나 붓을 이용하는 전통적인 도장방법에 대한 비교테스트를 실시하였습니다.
결과는 자명했습니다.

테스트용 도료 :

- ✓ 펜스 도장용 : 일반 매장에서 Timbercare 구입
- ✓ 벽 도장용 : 일반 매장에서 에멀젼 구입

테스트 제품 :

- ✓ 표준 핸드 롤러
- ✓ 표준 솔(2인치-50mm)
- ✓ DIY SprayStation HVLP 1900
- ✓ Pro SprayStation HVLP 5500

SprayStation HVLP 5500

SprayStation HVLP 1900

페인트 솔 & 롤러

테스트 실시!

결과는 아래와 같습니다 :

- 롤러 작업이 솔작업 대비 대략 2배이상 작업속도가 빨랐습니다.
- DIY SprayStation HV1900을 사용한 작업의 경우, 대략 롤러작업 대비 3배이상, 솔작업 대비 6배이상 작업속도가 빨랐습니다.
- Pro SprayStation HV5500을 사용한 작업의 경우, 대략 HV1900 대비 4배이상, 롤러작업 대비 12배이상, 솔작업 대비 23배이상 작업속도가 빨랐습니다.

적용방법	인테리어 벽 (180cm x 180cm)	평가
솔(2인치-50mm)	22분	미흡한 마무리, 2회 덧칠필요, 솔자국, 바닥 위에 솔에서 떨어진 많은 도료자국
롤러	08분	도료의 사용량이 많음, 양팔에 도료가 튐, 벽에 약간의 흠집
DIY SprayStation HV1900	06분	우수한 마무리, 좋은 적용
Pro SprayStation HV5500	04분	좋음, 훌륭한 마무리, 도료의 튐, 흠집, 떨어짐이 없음

인테리어 벽

적용방법	펜스 패널 (180cm x 180cm)	평가
솔(2인치-50mm)	23분	고르지못한 적용, 도료의 떨어짐, 튐, 흐름현상 모서리 혹은 굴곡부분 작업 적용어려움, 칸막이를 통해 패널의 다른면으로 도료가 떨어짐.
롤러	14분 (솔작업 2분 포함)	미흡하고, 얼룩진 마무리, 모서리 혹은 굴곡부분의 적용불가 작업완료를 위해선 솔작업 병행필요.
DIY SprayStation HV1900	04분	우수한 마무리, 모서리 혹은 굴곡부분에 적용 편리
Pro SprayStation HV5500	01분	빠른 작업, 훌륭한 마무리, 골곡부분에도 우수한 도료침투, 도료흐름 없음

펜스 패널